

	학교명	학교위치	오류 내역
서울	가락중학교	서울특별시 송파구 송이로 45 (송파동,가락중학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 2.08㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 2층 연결통로 천장입니다.
	강북중학교	서울특별시 강북구 한천로150길 67 (수유동, 강북중학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 90.75㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 4층 음악실 천장(90㎡) 및 1층 펌프실 등 입니다.
	강서고등학교	서울특별시 양천구 목동중앙남로 27 . 강서고등학교 (목동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 1527.8㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 본관 4층 (171.6㎡), 본관 5층(1011.8㎡), 식당 1층(344.4㎡)입니다.
	강신중학교	서울특별시 양천구 남부순환로 604 (신월동,강신중학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 720.50㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 본관 1층 기술실, 회의실 서고, 복도, 본관 3층 본관 4층 음악실, 1학년부실, 1학년 5반 교실, 1학년 6반 교실, 1학년 7반 교실, 1학년 8반 교실, 1학년 9반 교실, 다목적실 1층 기구, 락커, 방송, 렉비부실입니다.
	강현중학교	서울특별시 동작구 상도로13라길 22 . 강현중학교 (상도동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 77.6㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 본관 1층 식당 앞 천장입니다.
	경기고등학교	서울특별시 강남구 영동대로 643 . 경기고등학교 (삼성동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 231.0㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 화동관 2층 (66㎡), 과학동 3층(67㎡), 관리동 1층(98㎡)입니다.
	경북고등학교	서울특별시 종로구 자하문로28가길 9 . 경북고등학교 (청운동,경북고등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 260.33㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 2호관 2층 방수실, 성적처리실 벽, 3층 창고 천장, 1호관 지하1층 기계실, 1층 회의실, 2층 학생회실, 3층 창고, 매점관, 북아관 옥상층 계단실, 경북관 1층 멀티미디어실 창고, (구)매점동입니다.
	경북초등학교	서울특별시 광진구 천호대로130길 58 . 경북초등학교 (능동)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 감사원 의뢰 검증 결과 무석면 구역인줄 알았던 본관동 2, 3, 4, 5층 교실 천장재 위에 석면지도 상 표시가 안된 석면자재(분무재 2,241㎡)가 확인됐습니다.
	고척고등학교	서울 구로구 중앙로15길 162 (고척동,고척고등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 84.6㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 해정관 1층, 정보관 1층 시청각실입니다.
	광운초등학교	서울특별시 성북구 한천로 693 (장위동,광운초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 33㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 식당동입니다.
	금호여자중학교	서울특별시 중구 청구로 6 . 금호여자중학교 본관동(주1) (신당동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 157.3㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 본관 1층 천장, 저관 3층 보건실, 창고입니다.
	남대문중학교	서울특별시 성북구 한천로95길 28 (장위동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 33.02㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 1층 텍스, 캐스킷, 2층 텍스, 4층 텍스, 5층 캐스킷입니다.
	노원중학교	서울특별시 노원구 동일로213길 26 (상계동,노원중학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 277.92㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 1층 학습실, 2층 서버실, 3층 미술실, 4층 학습실, 1~4층 화장실 등 입니다.
	대동세우고등학교	서울특별시 종로구 계동길 84-10 . 대동세우고등학교 (계동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 175㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 봉사관 지하 2층 계산홀입니다.
	대진디자인고등학교	서울특별시 강남구 광평로39길 93 (수서동,대진디자인고등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 79㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 본관 1층 제1지 도실 천장입니다.
	대진여자고등학교	서울특별시 노원구 공릉로 438 (중계동,대진여자고등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 46.83㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 3층 화장실, 4층 화장실, 5층 화장실 등 입니다.
	덕수고등학교	서울특별시 성동구 왕십리로 199 (행당동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 124.65㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 본관 1층 시청각실입니다.
	도곡중학교	서울특별시 강남구 언주로57길 31 (도곡동,도곡중학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 30㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 본관 2층 2학년 부실입니다.
	미림여자정보과학고등학교	서울특별시 관악구 호암로 546 (신림동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 66㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 2층 여교사 휴게실, 남교사 휴게실입니다.
	미성중학교	서울특별시 관악구 문성로16길 40 (신림동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 구역인줄 알았던 본관 3층(148.7㎡)이 무석면으로 확인됐습니다.
반포중학교	서울특별시 서초구 신반포로 67 (반포동,반포중학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 45㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 본관 1층 서고, 인쇄실입니다.	
봉림중학교	서울특별시 관악구 장군봉길 72 (봉천동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 739㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 1층, 4층, 부속 건축물 등 입니다.	
복서울중학교	서울특별시 도봉구 도봉로169가길 33 (도봉동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 6.87㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 4층 천장, 1층 캐스킷입니다.	
삼정중학교	서울특별시 강서구 금남화로 210 (방화동,삼정중학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 17.43㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 본관 지하 1층 영양사실, 휴게실 등 입니다.	
상명대학교사범대학부속여자고등학교	서울특별시 종로구 홍지문2길 20 (홍지동,상명대학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 201.4㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 본관 4층 영어 전용교실, 본관 1층 가정교과실, 교정실, 숙직실입니다.	
상명중학교	서울특별시 노원구 덕릉로 553 (중계동,상명중학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 287.78㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 음악실 (287.3㎡) 및 캐스킷입니다.	
상현중학교	서울특별시 동작구 사당로2길 2-19 (상도동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 17.10㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 본관동 2층 인쇄실입니다.	
서울가곡초등학교	서울특별시 강서구 공항대로36길 74 (내발산동,가곡초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 606.15㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 1층(144.15㎡), 4층(462㎡)입니다.	

서울	서울가산초등학교	서울특별시 금천구 남부순환로 1304-11 . 서울가산초등학교 (독산동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 32.63㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 본관 1층 당직실, 서고입니다.
	서울공연초등학교	서울특별시 노원구 동일로192가길 16 (공릉동,서울공연초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 140.86㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 1층 모일권실, 당직실, 창고, 3층 천장, 옥상 계단실 천장 등입니다.
	서울교동초등학교	서울특별시 종로구 삼일대로 446 (경운동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 52.9㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 1층 교장실, 행정실, 3층 강당 창고, 입구, 4층 옥탑층 계단 천장 등입니다.
	서울구룡초등학교	서울특별시 강남구 개포로 263 (개포동,구룡초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 8.80㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 본관 1층 화장실 등입니다.
	서울당천초등학교	서울특별시 노원구 동일로213길 52 . 서울당천초등학교 (상계동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 510.4㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 2층 교사휴게실 천장, 정무관 3층 천장, 4층 천장 등입니다.
	서울대동초등학교	서울특별시 영등포구 대림로21길 6 . 서울대동초등학교 (대림동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 100.20㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 본관 2층 열람반, 체육관 1층 화장실입니다.
	서울대영초등학교	서울특별시 영등포구 신길로23길 43 (신길동,대영초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 1045.11㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 1층 어울림실, 3층 예절교육실, 4층 Weeclass, 5층입니다.
	서울대진초등학교	서울특별시 강남구 개포로109길 74 . 서울대진초등학교 (개포동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 구역인줄 알았던 2층 과학실(85㎡)이 무석면으로 확인됐습니다.
	서울대치초등학교	서울특별시 강남구 양재천로 363 (대치동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 208.60㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 부속건축물 체육관 1층, 체육관 2층입니다.
	서울대현초등학교	서울특별시 강남구 역삼로98길 16 (대치동,대현초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 감사원 의뢰 검증 결과 무석면 구역인줄 알았던 본관동 2층 자료실에서 석면이 검출됐습니다. 이후 제거 공사를 해 현재는 무석면 건물입니다.
	서울도신초등학교	서울특별시 영등포구 도림로53길 32-9 . 서울도신초등학교 (대림동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 구역인줄 알았던 동관 1층(371.1㎡)이 무석면으로 확인됐습니다.
	서울동신초등학교	서울특별시 성북구 보문사길 50 (보문동3가,서울동신초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 50.67㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 별관 1층 화장실, 2층 화장실, 4층 계단실 등입니다.
	서울두산초등학교	서울특별시 금천구 범안로11길 3 . 서울두산초등학교 (독산동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 237.9㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 본관 옥상층, 본관 2층 식당입니다.
	서울등서초등학교	서울특별시 강서구 화곡로58길 86 (화곡동,등서초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 1390.15㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 본관 1층(373.5㎡), 2층(150.75㎡), 3층(150.75㎡), 4층(715.15㎡)입니다.
	서울등촌초등학교	서울특별시 강서구 등촌로39길 71 (등촌동,등촌초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 감사원 의뢰 검증 결과 무석면 구역인줄 알았던 본관동 4층 복도에서 석면이 검출됐습니다. 이후 제거 공사를 해 현재는 무석면 건물입니다.
	서울디지털고등학교	서울특별시 용산구 회나우로12길 27 (이태원동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 0.3㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 1층 행정실 천장입니다.
	서울명신초등학교	서울특별시 종로구 낙산길 250 (창신동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 399.94㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 본관 지하 1층, 1~4층 계단, 후관 1층 실과실, 계단실, 후관 2층 복도, 후관 3층 복도, 후관 4층 계단 등입니다.
	서울목천초등학교	서울특별시 중랑구 동일로157길 75 . 목천초등학교	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 2,104.45㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 1층 외벽 베이스 판별입니다.
	서울문래초등학교	서울특별시 영등포구 문래로 104 (문래동3가, 문래초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 15.00㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 본관 1층 휴게실, 세탁실입니다.
	서울미아초등학교	서울특별시 성북구 상암로 77 (길음동, 서울미아초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 0.5㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 서관 지하층 배관 연결부입니다.
	서울미양초등학교	서울특별시 강북구 술샘로 195 (미아동,미양초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 54.34㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 4층 후관 계단실, 5층 후관 계단실 등입니다.
	서울방배초등학교	서울특별시 서초구 방배중앙로13길 26 (방배동,방배초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 19.50㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 본관동 2층 자료실 벽재입니다.
	서울방화초등학교	서울특별시 강서구 양천로6길 92 (방화동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 1372.59㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 본관 1층(461.45㎡), 본관 2층(278.28㎡), 본관 3층(75.04㎡), 본관 4층(557.82㎡)입니다.
	서울변동초등학교	서울특별시 강북구 오현로 204 (변동,변동초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 9.22㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 본관 현관 등입니다.
	서울봉천초등학교	서울특별시 관악구 성현로 117 (봉천동,서울봉천초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 299.40㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 2층 화장실, 샤워실, 교육연구실2, 방과후 영어교실B, 본관 3층 화장실, 본관 4층 화장실, 방과후 영어교실D, 교육연구실4, 6학년 교과실, 본관 5층 화장실, 연결복도입니다.
	서울상경초등학교	서울특별시 노원구 수락산로 237 (상계동,상경초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 27㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 2층 복도 천장입니다.
서울상신초등학교	서울특별시 은평구 가좌로 361 (신사동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 351.8㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 본관 4층 5학년 2반~5반 교실, 교과업무실입니다.	
서울서정초등학교	서울특별시 양천구 목동로8길 19 (목동,서울서정초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 44.14㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 본관 1층 창고, 숙직실, 본관 2층 식당입니다.	
서울소의초등학교	서울특별시 마포구 마포대로24길 42 (아현동,소의초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 148.8㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 2층 과학실 준비실, 3층 실과실 준비실, 4층 과학실, 발명교실 준비실입니다.	

서울	서울송정초등학교	서울특별시 강서구 공항대로3길 18 (공항동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 261.56㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 본관 지하 1층, 본관 옥탑층, 별관 2층, 본관 3층 연구실, Weeclass, 본관 4층 연구실, 본관 2층 휴게실, 문서고, 본관 1층 시설관리, 인쇄실입니다.
	서울송화초등학교	서울특별시 강서구 방화대로34길 2 (방화동, 송화초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 1137.52㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 본관 1층 보건실, 본관 3층, 후관 1층, 후관 4층입니다.
	서울수암초등학교	서울특별시 노원구 중계로12길 9 (중계동, 수암초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 400.11㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 1층 교직원 화장실, 2층 화장실, 교직원 화장실, 3층 천장, 교직원 화장실, 4층 여자 화장실 등입니다.
	서울신방학초등학교	서울특별시 도봉구 시루봉로 173 . 서울신방학초등학교 (방학동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 124.35㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 1층 천장, 2층 천장, 4층 천장 등입니다.
	서울신양초등학교	서울특별시 광진구 능동로 42 . 신양초등학교 (자양동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 40.26㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 서관 옥탑층 물탱크실입니다.
	서울신우초등학교	서울특별시 관악구 호암로 498 . 신우초등학교 (신림동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 9.76㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 1층 보일러실, 별관 옥탑층 기계실입니다.
	서울아이티고등학교	서울특별시 노원구 성발로 299 (중계동, 서울아이티고등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 1256.04㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 본관 1층 매점, 본관 5층, 창조관 옥탑층 펄프실, 에체능관 1층, 에체능관 2층 등입니다.
	서울영도초등학교	서울특별시 양천구 목동중앙로 70 . 서울영도초등학교 (목동, 서울영도초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 641.91㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 본관 1층, 본관 2층 회의실, 본관 5층 6학년 연구실입니다.
	서울영동초등학교	서울특별시 영등포구 국회대로53길 20 . (당산동, 영동초등학교) (당산동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 750.50㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 2층, 3층, 4층입니다.
	서울용동초등학교	서울특별시 노원구 한글비석로1길 81-11 (중계동, 용동초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 379.03㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 1층 복도, 숙직실, 샤워실, 2층 교실 천장, 3층 천장, 4층 칸막이 발라이트 등입니다.
	서울우장초등학교	서울특별시 강서구 화곡로 263 (화곡동, 우장초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 253.49㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 1층 어울림터, 부거실, 제 2교학실, 2층 칸막이입니다.
	서울유현초등학교	서울특별시 강북구 인수봉로37길 24 (수유동, 서울유현초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 94.21㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 1층 교무실, 창고 천장, 2층 화장실 등입니다.
	서울윤중초등학교	서울특별시 영등포구 여의나루로2길 14 (여의도동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 1886.25㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 본관 1층 (315.75㎡), 본관 2층(483.75㎡), 본관 4층(536㎡)입니다.
	서울장원초등학교	서울특별시 서초구 신반포로16길 15-25 (반포동, 장원초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 7㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 1층 보일러실입니다.
	서울장곡초등학교	서울특별시 성북구 장월로23길 16 (장위동, 서울장곡초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 397.21㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 1층 화장실, 2층 화장실, 3층 천장, 화장실, 4층 천장, 화장실, 5층 화장실, 6층 복도, 계단실입니다.
	서울재동초등학교	서울특별시 종로구 북촌로4길 7 . 서울재동초등학교 (가회동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 1587.6㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 본관 1층 (490.8㎡), 본관 2층(538.7㎡), 본관 3층 계단실(81.7㎡), 유치원 지하 1층(86.9㎡), 유치원 1층(179.5㎡), 유치원 2층(210㎡)입니다.
	서울정목초등학교	서울특별시 양천구 목동중앙로3길 30-10 (목동, 서울정목초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 15㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 1층 숙직실입니다.
	서울정심초등학교	서울특별시 금천구 독산로78다길 89 . 정심초등학교 (독산동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 99㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 후관 4층 예절실입니다.
	서울중동초등학교	서울특별시 마포구 월드컵로 152 (성산동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 102.22㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 본관 1층 인쇄실, 본관 1층 휴게실, 영양사실, 본관 2층 교사휴게실입니다.
	서울창동초등학교	서울특별시 도봉구 해등로16길 81 (창동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 72.8㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 동관 1층 영양사실, 휴게실, 창고, 서관 4층 복도, 본관 옥탑층 물탱크실입니다.
서울창신초등학교	서울특별시 종로구 지봉로 73 . 서울창신초등학교 (창신동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 7786.8㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 본관동 1층 (1337.5㎡), 2층(1723.8㎡), 3층(1884.9㎡), 4층(1689.2㎡), 5층(498.1㎡), 6층(498.1㎡), 창고동 1층(77.6㎡), 2층(77.6㎡)입니다.	
서울청담초등학교	서울특별시 강남구 압구정로71길 9 (청담동, 청담초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 27.45㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 후관 서관 1층 계단, 2층 복도, 3층 복도입니다.	
서울포이초등학교	서울특별시 강남구 개포로22길 87 . 서울포이초등학교 (개포동, 포이초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 55.10㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 본관 3층 교관연구실입니다.	
서울한산초등학교	서울특별시 강동구 풍성로 261 (서울한산초등학교, 둔촌동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 55.10㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 본관 1층 행정실입니다.	
서울화곡초등학교	서울특별시 강서구 초록마을로 28 화곡동, 화곡초등학교	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 240㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 부속동 시설관리실 2층, 숙직실, 에체능실입니다.	
서울효제초등학교	서울특별시 종로구 대학로 12 . 서울효제초등학교 (효제동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 9.9㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 동관 2층 교실 천장입니다.	
서울후암초등학교	서울특별시 용산구 두텁바위로 140 . 서울후암초등학교 (후암동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 72.6㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 1층 영양사실, 옥상층입니다.	
서울흥인초등학교	서울특별시 중구 청구로6길 11 (신당동, 흥인초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 215.6㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 지하 1층 휴게실, 영양사실, 1층 시설관리실, 2층 특수교실, 3층 교과연구실, 4층 이야기방, 옥상층 물탱크실입니다.	

서울	성서중학교	서울특별시 마포구 성산로4길 42 (성산동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 730.4㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 가동 1층 방충실, 교장실, 회의실, 숙직실, 2층 정보통합실, 3층, 4층, 옥상층입니다.
	성암여자중학교	서울특별시 강북구 도봉로29길 52 (미아동, 성암여자중학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 1704.28㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 신관 1층 행정실, 꿈나무터, 2층, 3층, 4층, 별관 1층 제 2교우실, 5층 계단실, 옥탑층, 미술관 1층, 미술관 2층, 전사실과 1층, 전사실과 2층 복도, 복지와 2층입니다.
	송곡고등학교	서울특별시 중랑구 양원역로 50 (양우동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 72㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 방충실입니다.
	송의여자고등학교	서울특별시 동작구 여의대방로36길 79 . 송의여자고등학교 (대방동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 159.3㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 본관 지하 1층 매점벽, 본관 1층~7층 화장실 앞 천장, 본관 6층 준비실, 본관 옥탑층, 체육관 지하 2층 무대 옆 천장입니다.
	신도림중학교	서울특별시 구로구 경인로63길 74 . 신도림중학교 (신도림동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 101.84㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 본관 1층 교장실, 행정실, 사회의실입니다.
	신목중학교	서울특별시 양천구 목동중앙로 88 (목동, 신목중학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 2,483.99㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 1층 (388.11㎡), 2층(197.53㎡), 3층(609.27㎡), 4층(1013.44㎡), 5층(220.92㎡)입니다.
	신서중학교	서울특별시 양천구 중앙로 206 (신정동, 신서중학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 68.08㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 교사동 1층 시설관리실입니다.
	신일고등학교	서울특별시 강북구 술매로49길 20 (미아동, 신일중고등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 716.4㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 4층입니다.
	신진과학기술고등학교	서울특별시 은평구 은평로6길 16 . 신진과학기술고등학교 (응암동, 학교법인신진학원)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 365.1㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 본관 2층 방충실, 제어과 사무실, 체육관 지하 1층, 도서관 지하 1층, 도서관 2층 자동차 모델링실, 사무실, 창고1, 도서관 옥상층 계단실, 시관 지하 1층입니다.
	신창중학교	서울 노원구 월계로45길 92 (월계동, 신창중학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 173.46㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 창고, 화장실, 별관 식당 등 입니다.
	양강중학교	서울특별시 양천구 중앙로 319 (신월동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 8㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 3층 천장입니다.
	양서중학교	서울특별시 양천구 남부순환로 380 (신월동, 양서중학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 8.1㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 본관 1층 전사실입니다.
	양재고등학교	서울특별시 서초구 남부순환로346길 9 (서초동, 양재고등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 72㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 교사동 2층 창의체육교육부입니다.
	연서중학교	서울특별시 은평구 증산서길 125-6 (증산동, 연서중학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 33㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 본관 1층 외부 창고 지붕입니다.
	영신간호비즈니스고등학교	서울특별시 노원구 증계로16나길 13 영신간호비즈니스고등학교 (증계동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 522.15㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 본관 지하 천장, 3층 벽, 4층 소강당, 복도 천장 등 입니다.
	예원학교	서울특별시 중구 정동길 25 (정동)	오류가 확인된 학교입니다. 2015년 교육부 의뢰 검증 결과 무석면 구역인 줄 알았던 1층 음악실 벽체에서 석면이 검출됐습니다. 이후 2017년 2월 해당 부분은 무석면자재로 교체됐습니다.
	용산공업고등학교	서울특별시 용산구 서빙고로 24 . 용산공업고등학교 (한강로3가)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 169.9㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 5실습동 2층, 시설관리실 1층, 시설관리실 2층입니다.
	월곡중학교	서울특별시 성북구 장월로 6 (상월곡동, 월곡중학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 382.49㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 체육관 1, 2, 기계실 천장 등 입니다.
	인덕공업고등학교	서울특별시 노원구 초안산로 12 . 인덕공업고등학교 (월계동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 1276.29㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 4층, 체육관 등 입니다.
	인수중학교	서울특별시 강북구 인수봉로75길 10 (수유동, 인수중학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 531.07㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 1층 인쇄실, 창고, 서고, 당비실, 체육, 체육창고, 행정실, 외부창고1~5, 2층 여자휴게실, 생물실, 3층 천장, 4층 천장, 옥탑 기계실 등 입니다.
	주몽학교	서울특별시 강동구 상암로 369 . 주몽학교 (상일동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 151.8㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 본관동 1층 코끼리반, 기린반입니다.
	창북중학교	서울특별시 도봉구 노해로2길 33 (창동, 창북중학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 210.8㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 본관 1층 천장, 3층 미술실 천장, 4층 미술실2 천장, 창고 등 입니다.
	청원여자고등학교	서울특별시 노원구 한글비석로 506 . 청원여자고등학교 (상계동, 청원초/중/고등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 737.94㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 과학관 3층 도서관, 2학년 정독실, Weeclass, 1학년 정독실 등 입니다.
	한영고등학교	서울특별시 강동구 동남로 832 (상일동, 한영고등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 737.94㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 본관 2층 입니다.
	현대고등학교	서울특별시 강남구 압구정로 127 (압구정동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 330.18㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 아산관 1층 방충실입니다.
	혜성여자고등학교	서울특별시 노원구 노원로16길 2 (하계동, 혜성여자고등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 557.8㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 본관 2층 서버실, 천장, 3층 천장, 4층 복도, 정진관 1층 천장, 2층 준비실, 복도, 1층 천장 텍스, 보건실 벽, 여교사 휴게실, 2층 학생안전재지부, 2학년부, 옥탑 방충실 등 입니다.
화계중학교	서울특별시 강북구 화계사길 63 (수유동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 105.22㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 신관 1층 박물관, 관리동 1층 천장, 2층 창고 등 입니다.	
광주	광주광역시 동구 중앙로 302 (계림동)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 본관동 2층 교장실, 방충실, 방충실, 여직원 휴게실, 보건실이 추가로 석면 구역으로 확인됐습니다. 2019년 현재 재검증 중입니다.	

광주	광주남초등학교	광주광역시 동구 지원로5번길 20 .광주남초등학교 (소태동)	오류가 확인된 학교입니다. 2015년 교육부 의뢰 검증 결과 본관동 3층 계단 입구가 무석면 구역인데 석면 자재가 있는 것으로 표기한 것으로 드러났습니다.
	광주소프트웨어마이스터고등학교	광주광역시 광산구 상무대로 312 (송정동)	오류가 확인된 학교입니다. 2015년 교육부 의뢰 검증 결과 석면텍스와 무석면텍스가 섞여 있는 구역을 무석면으로 처리한 것으로 드러났습니다. 이후 2016년 겨울방학 때 학교 전체 석면을 제거해 현재는 무석면 학교입니다.
	광주전자공업고등학교	광주광역시 광산구 첨단중앙로 7 (월계동. 광주전자공업고등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 가동 1층 남교사 휴게실, 마동 3층 계단실이 석면 구역으로 추가 확인됐습니다. 2019년 현재 재검증 중입니다.
	광주중앙초등학교	광주광역시 동구 제봉로 167 (궁동)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 창고 슬레이트가 추가로 석면 자재로 확인됐습니다. 2019년 현재 재검증 중입니다.
	금호중앙중학교	광주광역시 북구 금호로 100 . 금호중앙중학교 (운암동)	오류가 확인된 학교입니다. 2015년 교육부 의뢰 검증 결과 1층 행정실 등에 있는 석면자재 (분무재)를 누락해 표기한 것으로 드러났습니다. 2018년 검증 결과 본관동 1층 상담실, Weeclass, 행정실이 추가로 석면 구역으로 확인됐습니다. 2019년 현재 재검증 중입니다.
	운남고등학교	광주광역시 광산구 임방울대로165번길 17 . 운남고등학교 (운남동)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 1층 보건실이 추가로 석면 구역으로 확인됐습니다. 2019년 현재 재검증 중입니다.
	월계중학교	광주광역시 광산구 첨단중앙로181번길 82 . 월계중학교 (월계동)	오류가 확인된 학교입니다. 2015년 교육부 의뢰 검증 결과 행정실 일부의 석면을 제거한 사실을 지도상에 반영하지 않았던 것으로 드러났습니다. 2019년 현재 재검증 중입니다.
대구	경북공업고등학교	대구광역시 중구 남산로 20 (남산동)	오류가 확인된 학교입니다. 2015년 교육부 의뢰 검증 결과 3층 방송실 벽이 석면 자재로 확인됐습니다.
	고산중학교	대구광역시 수성구 천을로 71 (시지동, 고산중학교)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 방과후교실이 추가로 석면 구역으로 드러났습니다. 2019년 현재 검증 진행 중인 곳입니다. 대구시교육청은 2019년 12월까지 365개교를 대상으로 석면 정보 오류 여부를 검증하고 있습니다. 검증 결과에 따라 해당 학교나 유치원의 석면 면적이 늘어날 수 있습니다.
	대구공업고등학교	대구광역시 동구 대천로 135 (신암동)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 선반실습장 6동(1층), 토목실습장 10동(1층), 자동차 실습장 도서관 3동(3층)이 추가로 석면 구역으로 드러났습니다. 2019년 현재 검증 진행 중인 곳입니다. 대구시교육청은 2019년 12월까지 365개교를 대상으로 석면 정보 오류 여부를 검증하고 있습니다. 검증 결과에 따라 해당 학교나 유치원의 석면 면적이 늘어날 수 있습니다.
	대구남산고등학교	대구광역시 수성구 신천동로 364 (수성동1가)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 체육관동 동아리실, 탁구장, 체육관동 지붕이 추가로 석면 구역으로 드러났습니다.
	대구대봉초등학교	대구광역시 남구 대봉로26길 33 (이천동,대봉초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 본관 2층 급식실, 식품 창고가 추가로 석면 구역으로 드러났습니다. 2019년 현재 검증 진행 중인 곳입니다. 대구시교육청은 2019년 12월까지 365개교를 대상으로 석면 정보 오류 여부를 검증하고 있습니다. 검증 결과에 따라 해당 학교나 유치원의 석면 면적이 늘어날 수 있습니다.
	대구범일초등학교	대구광역시 수성구 범안로4길 22 (범물동)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 영양사실, 조리원 휴게실이 추가로 석면 구역으로 드러났습니다.
	대구복명초등학교	대구광역시 수성구 범안로20길 8 (범물동, 복명초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 급식실 내 조리원 휴게실, 영양사실이 추가로 석면 구역으로 드러났습니다. 2019년 현재 검증 진행 중인 곳입니다. 대구시교육청은 2019년 12월까지 365개교를 대상으로 석면 정보 오류 여부를 검증하고 있습니다. 검증 결과에 따라 해당 학교나 유치원의 석면 면적이 늘어날 수 있습니다.
	대구송정초등학교	대구광역시 동구 안심로90길 9 , 대구송정초등학교 (괴전동)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 행정실, 방송실, 탈의실이 추가로 석면 구역으로 드러났습니다. 2019년 현재 검증 진행 중인 곳입니다. 대구시교육청은 2019년 12월까지 365개교를 대상으로 석면 정보 오류 여부를 검증하고 있습니다. 검증 결과에 따라 해당 학교나 유치원의 석면 면적이 늘어날 수 있습니다.
	대구여자상업고등학교	대구광역시 남구 현충로40길 50 (대명동)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 본관 2층 수학실, 본관 3층 보건실이 추가로 석면 구역으로 드러났습니다. 2019년 현재 검증 진행 중인 곳입니다. 대구시교육청은 2019년 12월까지 365개교를 대상으로 석면 정보 오류 여부를 검증하고 있습니다. 검증 결과에 따라 해당 학교나 유치원의 석면 면적이 늘어날 수 있습니다.
	대구옥수초등학교	대구광역시 수성구 신매로 20 (신매동)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 본관 옥탑이 추가로 석면 구역으로 드러났습니다. 2019년 현재 검증 진행 중인 곳입니다. 대구시교육청은 2019년 12월까지 365개교를 대상으로 석면 정보 오류 여부를 검증하고 있습니다. 검증 결과에 따라 해당 학교나 유치원의 석면 면적이 늘어날 수 있습니다.
	대구태현초등학교	대구광역시 북구 태전로 95 (태전동,대구태현초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 예절실이 추가로 석면 구역으로 드러났습니다. 2019년 현재 검증 진행 중인 곳입니다. 대구시교육청은 2019년 12월까지 365개교를 대상으로 석면 정보 오류 여부를 검증하고 있습니다. 검증 결과에 따라 해당 학교나 유치원의 석면 면적이 늘어날 수 있습니다.
	대구해안초등학교	대구광역시 동구 윗골로 50 (부동, 대구해안초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 장미반이 추가로 석면 구역으로 드러났습니다. 2019년 현재 검증 진행 중인 곳입니다. 대구시교육청은 2019년 12월까지 365개교를 대상으로 석면 정보 오류 여부를 검증하고 있습니다. 검증 결과에 따라 해당 학교나 유치원의 석면 면적이 늘어날 수 있습니다.

대구	수성중학교	대구광역시 수성구 파동로51길 26-9 (파동, 수성중학교)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 학생식당, 교과실이 추가로 석면 구역으로 드러났습니다. 2019년 현재 검증 진행 중인 곳입니다. 대구시교육청은 2019년 12월까지 365개교를 대상으로 석면 정보 오류 여부를 검증하고 있습니다. 검증 결과에 따라 해당 학교나 유치원의 석면 면적이 늘어날 수 있습니다.
	신명여자중학교	대구광역시 수성구 신천동로 364 (수성동1가, 신명여중)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 도서실, 수학교과실, 영어교과실, 창고, 복지실, 학생지원실, 교원연구실, 컴퓨터실, 보건실이 추가로 석면 구역으로 드러났습니다.
	신아중학교	대구광역시 동구 아양로39길 30 (신암동)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 창고가 추가로 석면 구역으로 드러났습니다. 2019년 현재 검증 진행 중인 곳입니다. 대구시교육청은 2019년 12월까지 365개교를 대상으로 석면 정보 오류 여부를 검증하고 있습니다. 검증 결과에 따라 해당 학교나 유치원의 석면 면적이 늘어날 수 있습니다.
	원화여자고등학교	대구광역시 달서구 당산로30길 30 (성당동, 원화여자고등학교, 원화중학교)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 본관 2층 문서창고가 추가로 석면 구역으로 드러났습니다. 2019년 현재 검증 진행 중인 곳입니다. 대구시교육청은 2019년 12월까지 365개교를 대상으로 석면 정보 오류 여부를 검증하고 있습니다. 검증 결과에 따라 해당 학교나 유치원의 석면 면적이 늘어날 수 있습니다.
	월배중학교	대구광역시 달서구 월배로28길 80 (진천동)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 후관 1층 급식실, 복도가 추가로 석면 구역으로 드러났습니다. 2019년 현재 검증 진행 중인 곳입니다. 대구시교육청은 2019년 12월까지 365개교를 대상으로 석면 정보 오류 여부를 검증하고 있습니다. 검증 결과에 따라 해당 학교나 유치원의 석면 면적이 늘어날 수 있습니다.
	천사유치원	대구광역시 수성구 신매로 91	오류가 확인된 유치원입니다. 2015년 교육부 의뢰 검증 결과 1층 파랑반 천장이 석면 자체로 확인되었습니다. 2019년 현재 검증 진행 중인 곳입니다. 대구시교육청은 2019년 12월까지 365개교를 대상으로 석면 정보 오류 여부를 검증하고 있습니다. 검증 결과에 따라 해당 학교나 유치원의 석면 면적이 늘어날 수 있습니다.
	청구고등학교	대구광역시 동구 국제보상로 827 (신천동)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 과학기자재실(본관 지하), 과학기자재실 앞 복도 일부가 추가로 석면 구역으로 드러났습니다. 2019년 현재 검증 진행 중인 곳입니다. 대구시교육청은 2019년 12월까지 365개교를 대상으로 석면 정보 오류 여부를 검증하고 있습니다. 검증 결과에 따라 해당 학교나 유치원의 석면 면적이 늘어날 수 있습니다.
	침산중학교	대구광역시 북구 침산남로 121 (침산동)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 탈의실(2층,3층)이 추가로 석면 구역으로 드러났습니다. 2019년 현재 검증 진행 중인 곳입니다. 대구시교육청은 2019년 12월까지 365개교를 대상으로 석면 정보 오류 여부를 검증하고 있습니다. 검증 결과에 따라 해당 학교나 유치원의 석면 면적이 늘어날 수 있습니다.
현풍고등학교	대구광역시 달성군 현풍면 비슬로 675 (현풍면, 현풍중.고등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 태아관 출입구 계단실이 추가로 석면 구역으로 드러났습니다. 2019년 현재 검증 진행 중인 곳입니다. 대구시교육청은 2019년 12월까지 365개교를 대상으로 석면 정보 오류 여부를 검증하고 있습니다. 검증 결과에 따라 해당 학교나 유치원의 석면 면적이 늘어날 수 있습니다.	
대전	기성초등학교	대전광역시 서구 기성초교길 42 (매노동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자체가 추가로 확인되었습니다. 위치는 2층 전실, 3층 전실, 샤워실, 창고입니다. 이후 제거 공사를 해 현재는 무석면 건물입니다.
	대전관지중학교	대전광역시 서구 관지동로 143(관지동, 관지중학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자체가 402.56㎡ 추가로 확인되었습니다. 위치는 1층 복도 일부, 2층 일부, 4층 복도 일부입니다.
	대전금동초등학교	대전광역시 서구 관저로 45(관저동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자체가 243㎡ 추가로 확인되었습니다. 위치는 다목적실출입입니다.
	대전노은중학교	대전광역시 유성구 노은동로 104(노은동, 노은중학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자체가 38.93㎡ 추가로 확인되었습니다. 위치는 5층 강당입니다.
	대전봉우중학교	대전광역시 서구 관저로 102(관저동, 대전봉우중학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자체가 27㎡ 추가로 확인되었습니다. 위치는 2층 창고입니다.
	대전전민초등학교	대전광역시 유성구 엑스포로466번길 42(전민동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자체가 62.3㎡ 추가로 확인되었습니다. 위치는 보건실입니다.
	대전중앙초등학교	대전광역시 중구 선화로43번길 99(선화동교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자체가 10㎡ 추가로 확인되었습니다. 위치는 1층 샤워실입니다.
	동신중학교	대전광역시 동구 동부로 56-22(판암동, 동신중학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자체가 39.63㎡ 추가로 확인되었습니다. 위치는 지상 2층 여자 휴게실 천장입니다.
	래미안유치원	대전광역시 서구 가장로 106(가장동, 삼성 래미안아파트)	오류가 확인된 학교입니다. 5층 엘리베이터실, 계단실에서 석면 자체가 34.56㎡ 추가로 확인되었습니다. 4층 부원리실에서는 석면 면적이 61.46㎡ 감소했습니다.
	무지개유치원	대전광역시 서구 도솔로 173 (도마동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자체가 47.6㎡ 추가로 확인되었습니다. 위치는 창고입니다. 이후 제거 공사를 해 현재는 무석면 건물입니다.
	보문고등학교	대전광역시 동구 우암로 57, 보문고등학교 (삼성)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자체가 53.55㎡ 추가로 확인되었습니다. 위치는 G동 (체육관) 창고 및 계단실입니다.
	오정중학교	대전광역시 대덕구 한남로150번길 135(오정동, 오정중학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자체가 103.61㎡ 추가로 확인되었습니다. 위치는 지상 2층 연결 복도입니다.
	유성생명과학고등학교	대전광역시 유성구 월드컵대로 270(구암동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자체가 297.94㎡ 추가로 확인되었습니다. 위치는 숙직실 현관, 농원 기계실입니다.

대전	유성초등학교	대전광역시 유성구 장대로71번길 12	오류가 확인된 학교입니다. 2014년 9월 무석면 인증을 받았지만 2018년 검증 결과 3동 지상 1,2층 전체에서 석면 자재가 1,203.4㎡ 추가로 확인돼 2018년 12월 무석면 인증 취소됐습니다.
	한밭여자중학교	대전광역시 동구 동대전로110번길 74-57 . 한밭여자중학교 (대동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 118.6㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 본관 지상 1층 당직실, 2층 휴게실, 옥탑층 계단 2실입니다. 이후 제거 공사를 해 현재는 무석면 건물입니다.
	회덕초등학교	대전광역시 대덕구 대전로 1350(을내동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 8.28㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 후동 지상 1층 현관입니다.
부산	거성중학교	부산광역시 연제구 해맞이로 109번길 61. 거성중학교 (거제동)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 석면 자재가 추가로 확인됐습니다. 위치는 영어교실 1,2,3입니다.
	경원고등학교	부산광역시 부산진구 백양관문로 40(당감동)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 석면 자재가 1262.33㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 행정실, 교장실, 회의실, 보건실, 여교사휴게실, Weeclass, 토론실, 교실, 미술실, 본관 1,2층 복도 2개, 별관 정독실, 별관 계단실 2개입니다.
	내성초등학교	부산광역시 동래구 동래로 173 (북천동) 내성초등학교	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 석면 자재가 추가로 확인됐습니다. 위치는 역사관, 급식실, 과학준비실입니다.
	다대중학교	부산광역시 사하구 다대로 554번길 33. 다대중학교 (다대동)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 석면 자재가 10㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 1층 샤워실입니다. 이후 석면 제거 공사를 해 현재는 무석면 건물입니다.
	대명여자고등학교	부산광역시 동래구 시실로 135 (명장동. 대명여자고등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 석면 자재가 641.25㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 2학년 11반 교실, 3학년 1반 교실, 3학년 2반 교실, 3학년 3반 교실, 특강실2, 교무실입니다.
	대저초등학교	부산광역시 강서구 대저로 29번길 27 (대저1동. 대저초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 석면 자재가 추가로 확인됐습니다. 위치는 강당 무대 천장입니다.
	부산중앙여자고등학교	부산광역시 동래구 온천천로 131 (명륜동.부산중앙여자고등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 석면 자재가 추가로 확인됐습니다. 위치는 1층 급식실 앞 샤워실, 급식실 위 양공부실입니다. 이후 석면 제거 공사를 해 현재는 무석면 건물입니다.
	세명유치원	부산광역시 동래구 안락로101번길 42 (명장동.세명유치원)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 석면 자재가 추가로 확인됐습니다. 위치는 강당입니다.
	좌성초등학교	부산광역시 동구 중산동로 59. 좌성초등학교 (범일동)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 석면 자재가 추가로 확인됐습니다. 위치는 어울림배움터, 도서실, 보건실입니다.
	주례여자고등학교	부산광역시 사상구 가야대로366번길 146(주례동. 주례여자고등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 석면 자재가 추가로 확인됐습니다. 위치는 무용실, 탁구실, 청소용품실, 체력다련실입니다.
	지산고등학교	부산광역시 금정구 오륜대로 50(부곡동)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 석면 자재가 추가로 확인됐습니다. 위치는 본관 옥상 간이벽면입니다. 이후 석면 제거 공사를 해 현재는 무석면 건물입니다.
울산	격동초등학교	울산광역시 남구 문수로344번길 4 . 격동초등학교 (옥동)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 보건실(12㎡)이 석면 구역으로 추가로 드러났습니다.
	남산초등학교	울산광역시 남구 거마로 17 (옥동)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 석면 구역인줄 알았던 별관동 돌봄교실2(64㎡)이 무석면으로 확인됐습니다.
	다운초등학교	울산광역시 중구 다운8길 5 . 다운초등학교 (다운동)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 본관 가랑반, 바다반, 원무실, 복도(218㎡)가 석면 구역으로 추가로 드러났습니다.
	동평중학교	울산광역시 남구 도산로77번길 13-34 (달동.동평중학교)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 별관 컴퓨터실(115㎡)이 석면 구역으로 추가로 드러났습니다.
	명덕여자중학교	울산광역시 동구 학문로 40 . 명덕여자중학교 (화정동. 명덕여자중학교)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 본관 도서실(194㎡)이 석면 구역으로 추가로 드러났습니다.
	명덕초등학교	울산광역시 동구 진성14길 15 . 명덕초등학교 (일산동)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 본관 Weeclass(51㎡)이 석면 구역으로 추가로 드러났습니다.
	명촌초등학교	울산광역시 북구 명촌10길 11 . 명촌초등학교 (명촌동. 명촌초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 본관 방송실 입구(6㎡)가 석면 구역으로 추가로 드러났습니다.
	무거초등학교	울산광역시 울주군 범서읍 장경1길 46 (범서읍)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 본관 컴퓨터실과 자료실 등(146㎡)이 석면 구역으로 추가로 드러났습니다.
	무룡중학교	울산광역시 중구 화합로 456 무룡중학교 (약사동)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 강당동 체육부1실(17㎡)이 석면 구역으로 추가로 드러났습니다.
	방어진중학교	울산광역시 동구 학문로 100 (화정동.방어진중학교)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 본관 가사실(193㎡)이 석면 구역으로 추가로 드러났습니다.
	범서초등학교	울산광역시 울주군 범서읍 천상1길 7 (범서읍. 범서초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 본관 미술실과 일반교실(119㎡)이 석면 구역으로 추가로 드러났습니다.
	삼정초등학교	울산광역시 울주군 청량읍 삼정로 36 . 삼정초등학교 (청량면)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 본관 교육교실과 과학실(192㎡)이 석면 구역으로 추가로 드러났습니다.
	신일중학교	울산광역시 남구 두왕로 278 . 신일중학교 (신정동)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 도서실(123㎡)이 석면 구역으로 추가로 드러났습니다.
	아음중학교	울산광역시 남구 수암로 170 . 아음중학교 (아음동)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 본관 교사연구실2(41㎡)이 석면 구역으로 추가로 드러났습니다.

울산	양사초등학교	울산광역시 중구 장춘로 95 (교동, 양사초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 본관 행복요리실, 방송실 입구(95㎡)가 석면 구역으로 추가로 드러났습니다.
	양지초등학교	울산광역시 동구 양지6길 33 (화정동)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 본관 미술실, 과학실, 교사연구실, 학부모실, 일반 교실 등(243㎡)이 석면 구역으로 추가로 드러났습니다.
	여천초등학교	울산광역시 남구 여천로 31 (아음동, 여천초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 별관동 씨름장(117㎡)이 석면 구역으로 추가로 드러났습니다.
	영포초등학교	울산광역시 북구 영포로 667 (영포동, 영포초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 남관 발명기초실(64㎡)이 석면 구역으로 추가로 드러났습니다.
	옥동중학교	울산광역시 남구 범대로14번길 9, 옥동중학교 (옥동, 옥동중학교)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 숙직실 입구, 숙직실 안 창고(10㎡)가 석면 구역으로 추가로 드러났습니다.
	옥동초등학교	울산광역시 남구 문수로 401, 옥동초등학교 (옥동, 옥동초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 본관 1층 과학실, 유치원, 교장실, 2층 연구실 1, 3층 연구실2 (253㎡)이 석면 구역으로 추가로 드러났습니다.
	울산고등학교	울산광역시 중구 도화골15길 15 (복산동, 울산고등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 다목적강당 창고(48㎡)가 석면 구역으로 추가로 드러났습니다.
	울산여자상업고등학교	울산광역시 남구 두왕로 304, 울산여자상업고등학교	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 본관동 Weeclass(63㎡)가 석면 구역으로 추가로 드러났습니다.
	울산여자중학교	울산광역시 중구 구교10길 60 (반구동, 울산여자중학교)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 석면 구역인줄 알았던 신관 수업분석실, 교육복지실, 복도 일부(193㎡)가 무석면으로 확인됐습니다.
	울산예술고등학교	울산광역시 울주군 웅촌면 웅촌로 621-6 (웅촌면, 울산예술고등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 자율관동 급식소(106㎡)가 석면으로 추가로 드러났고, 석면 구역인줄 알았던 인내관동 칸막이(773㎡)이 무석면으로 확인됐습니다.
	주전초등학교	울산광역시 동구 동해안로 575 (주전동, 주전초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 본관 과학실(63㎡)이 석면 구역으로 추가로 드러났습니다.
	중남초등학교	울산광역시 울주군 삼남면 사촌신북로 572 (삼남면, 중남초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 체육관 창고2개소(24㎡)가 석면 구역으로 추가로 드러났습니다.
	평산초등학교	울산광역시 중구 평산로 25 (약사동)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 강당동 본관 1층 교장실, 2층 3연구실(95㎡)이 석면 구역으로 추가로 드러났습니다.
	항월고등학교	울산광역시 중구 증가3길 25 (유곡동)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 본관 미술실(86㎡)이 석면 구역으로 추가로 드러났습니다.
	현대고등학교	울산광역시 동구 봉수로 455 (서부동)238-17	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 화장실 2곳(48㎡)이 석면 구역으로 추가로 드러났습니다.
	화암고등학교	울산광역시 동구 화암7길 55 (방어동 1053)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 본관 예체능부실, 영어실3, 영양사실, 문서고, 숙직실 입구(77㎡)가 석면 구역으로 추가로 드러났습니다.
화암초등학교	울산광역시 동구 화문로 55 (방어동, 화암초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 본관동 영어실 옆 준비실(31㎡)이 석면 구역으로 추가로 드러났습니다.	
인천	강화초등학교	인천광역시 강화군 강화읍 북문길 36, 강화초등학교 (강화읍, 강화초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 2월 무석면 학교 인증을 받았지만, 2018년 검증 결과 별관 2층 교실 천장, 3층 교실 및 복도 일부, 계단 천장과 강당동 화장실(2) 칸막이에서 석면 자재가 597㎡ 추가로 확인돼 2018년 12월 무석면 인증이 취소됐습니다. 2019년 겨울방학 중에 철거 예정입니다.
	검단고등학교	인천광역시 서구 검단로540번길 7 (마전동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 76.5㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 본관 음악실입니다. 2019년 겨울방학 중에 철거 예정입니다.
	광성고등학교	인천광역시 중구 참외전로244번길 47 (도원동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 1,337㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 서관동 교실 일부입니다.
	광성중학교	인천광역시 중구 참외전로244번길 47, 광성중학교 (도원동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 262.65㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 본관동 음악실입니다.
	교동고등학교	인천광역시 강화군 교동면 교동남로 77 (교동면, 교동중고등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 2016년 8월 무석면 인증을 받았지만, 2018년 검증 결과 화개관 1층 교실 및 복도에서 석면 자재가 375㎡ 추가로 확인돼 2018년 12월 무석면 인증이 취소됐습니다.
	도림고등학교	인천광역시 남동구 비류대로762번길 10 (도림동)	오류가 확인된 학교입니다. 2017년 무석면 인증을 받았지만, 석면 자재가 45㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 본관 4층 위클래스 교실입니다. 2019년 겨울방학 중에 철거 예정입니다.
	동인천고등학교	인천광역시 남동구 만수로75번길 71-15 (만수동, 동인천고등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 6월 무석면 인증을 받았지만, 이후 검증 결과 석면 자재가 116㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 본관 2층 음악실, 음악준비실과 5층 동아리실입니다. 2018년 11월 무석면 인증이 취소됐고, 2019년 겨울방학 중에 석면 철거 예정입니다.
	만수북중학교	인천광역시 남동구 만수서로 117, 만수북중학교 (만수동)	오류가 확인된 학교입니다. 2016년 무석면 인증을 받았지만, 2018년 검증 결과 1~4 엘리베이터 전실, 3층 도서관 등의 장소에서 석면 자재가 363.13㎡ 추가로 확인됐습니다. 2018년 11월 무석면 인증이 취소됐습니다.
	백령초등학교	인천광역시 옹진군 백령면 백령로316번길 91 (백령면, 백령초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 2017년 무석면 학교 인증을 받았지만, 2018년 검증 결과 교사1동과 급식실에서 추가로 석면 자재가 확인돼 무석면 인증이 취소됐습니다. 2019년 여름방학 중에 철거 예정입니다.

인천	부평여자고등학교	인천광역시 부평구 부흥로243번길 44 (부평동)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 8월 무석면 인증을 받았지만, 석면 자재가 24㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 3층 계단실입니다. 2018년 겨울에 해당 구역 석면 철거 완료했습니다.
	부평중학교	인천광역시 부평구 부흥북로57번길 10 (부평동, 부평중학교)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 8월 무석면 인증을 받았지만, 창고에서 석면 자재가 37.10㎡ 추가로 확인됐습니다. 2018년 11월 무석면 인증이 취소됐습니다.
	북인천여자중학교	인천광역시 계양구 아나지로85번길 12 (효성동)	오류가 확인된 학교입니다. 2017년 10월 2일 무석면 인증을 받았지만, 석면 자재가 추가 발견돼 2018년 11월 13일 무석면 인증 취소됐습니다.
	북포초등학교	인천광역시 옹진군 백령면 가을길 117 . 북포초등학교 (백령면)	오류가 확인된 학교입니다. 2017년 무석면 학교 인증을 받았지만, 2018년 감사원 의뢰 검증 결과 본관 1층 방송실에서 석면 자재가 확인됐습니다. 2019년 2월 무석면 인증 취소됐습니다.
	서곶중학교	인천광역시 서구 대평로56번길 22 (연희동, 서곶중학교)	오류가 확인된 학교입니다. 2016년 2월 무석면 인증을 받았으나 2018년 검증 결과 석면 자재가 67.50㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 지하 체력단련실입니다. 2018년 12월 무석면 인증이 취소됐습니다.
	서도초등학교	인천광역시 강화군 서도면 주문도길 173 (서도면, 서도초,중,고등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 72㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 급식소 및 상담실입니다.
	선학중학교	인천광역시 연수구 선학로 19 . 선학중학교 (선학동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 146.33㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 본관 1층 제2과학실 및 시설관리실, 옥탑 계단실, 1동 1층 기계실 배관 개스킷입니다. 2019년 겨울 방학 중에 철거 예정입니다.
	연수중학교	인천광역시 연수구 원인재로 231 (연수동, 연수중학교)	오류가 확인된 학교입니다. 2016년 2월 무석면 인증을 받았지만, 2018년 검증 결과 석면 자재가 1151㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 별관 1층의 복도, 과학실1, 과학준비실, 탈의실(2), 체력단련실, 체육부, 동아리실과 별관 2층 과학부, 럭비부, 복도, 과학실2, 글마루입니다. 2019년 겨울방학 중에 철거 예정입니다.
	인성여자중학교	인천광역시 중구 흥해문로 39 (송학동2가,인성여자중학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 55㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 1층 교실 일부입니다.
	인천가석초등학교	인천광역시 서구 서달로 174 (가좌동, 인천가석초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 2017년 8월 무석면 인증을 받았지만, 별관 1층 돌봄교실 1,2 천장에서 석면 자재가 159㎡ 추가로 확인돼 2018년 11월 무석면 인증 취소됐습니다. 2019년 겨울방학 중에 철거 예정입니다.
	인천건지초등학교	인천광역시 서구 건지로318번길 39 (가좌동, 인천건지초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 2016년 무석면 인증을 받았지만, 2018년 검증 결과 석면 자재가 1132㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 본관 1층 학부모실, 2층 방송실, 4층 전채(화장실 제외)입니다. 2018년 11월 무석면 인증이 취소됐으며 2019년 겨울방학 중에 철거 예정입니다.
	인천경단초등학교	인천광역시 서구 마전로115번길 24 (마전동, 인천경단초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 76.5㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 본관 음악실입니다. 2019년 겨울방학 중에 철거 예정입니다.
	인천과학고등학교	인천광역시 중구 영종대로277번길 74-37 (운서동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 320.22㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 기숙사동 화장실과 세면실, 경비초소입니다.
	인천기계공업고등학교	인천광역시 미추홀구 한나루로 545 (주안동, 인천기계공업고등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 2월 무석면 인증을 받았지만, 검증 결과 2동 상담실과 시청각실에서 석면 자재가 244.5㎡ 추가로 확인돼 2019년 1월 무석면 인증 취소됐습니다.
	인천남고등학교	인천광역시 남동구 석정로551번길 41 (간석동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 13.92㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 합숙소입니다.
	인천남중학교	인천광역시 미추홀구 수봉로 16-23 (송의동, 인천남중학교)	오류가 확인된 학교입니다. 2015년 교육부 의뢰 검증 결과 별관동 3층 도서관 일부는 무석면 자재로, 본관 4층 계단 및 계단전실은 석면으로 확인됐습니다.
	인천미산초등학교	인천광역시 부평구 원적로 391 .인천미산초등학교(산곡동)	오류가 확인된 학교입니다. 2017년 7월 무석면 학교 인증을 받았지만, 2018년 검증 결과 1층 화장실에서 석면 자재가 7.68㎡ 추가로 확인됐습니다. 2018년 11월 무석면 인증 취소됐습니다.
	인천부내초등학교	인천광역시 부평구 수변로 129 (부개동)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 8월 무석면 인증을 받았지만, 석면 자재가 추가로 확인됐습니다. 위치는 예전 급식소, 현 가스실 지붕 슬레이트입니다. 2018년 11월 무석면 인증이 취소됐고, 2019년 여름방학 중에 철거 예정입니다.
	인천뉴티예술포고등학교	인천광역시 연수구 원인재로 21 . 인천뉴티예술포고등학교 (동춘동)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 4월 무석면 인증을 받았지만, 이후 2층 급식소에서 석면 자재가 431.16㎡ 추가로 확인됐습니다. 2018년 11월 무석면 인증이 취소됐고, 2019년 겨울 방학 중에 철거 예정입니다.
	인천서림초등학교	인천광역시 동구 금곡로 105 (금곡동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 43.12㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 본관 1층 현관 천장과 다목적 강당 1층 창고 내벽입니다. 2019년 여름방학 중에 철거 예정입니다.
인천소양초등학교	인천광역시 계양구 박촌로 53 (박촌동, 인천소양초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 32.4㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 방송실입니다.	
인천송림초등학교	인천광역시 동구 배송로 2 (송림동)	오류가 확인된 학교입니다. 2017년 무석면 학교 인증 받았지만, 2018년 검증 결과 신관 전채와 체육관에서 석면 자재가 2,846㎡ 추가로 확인됐습니다. 2018년 10월 무석면 학교 인증 취소됐습니다. 2019년 여름방학 중에 철거 예정입니다.	
인천송월초등학교	인천광역시 중구 자유공원로 106-8 . 인천송월초등학교 (전동, 인천송월초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 2017년 8월 8일 무석면 인증을 받았지만, 석면 자재가 추가 발견돼 2019년 2월 7일 무석면 인증 취소됐습니다.	

인천	인천신현초등학교	인천광역시 서구 율도로77번길 1 (신현동, 신현초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 2015년 무석면 인증을 받았으나 2018년 검증 결과 석면 자재가 21.5㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 본관동 창고 천장입니다. 2018년 11월 무석면 인증이 취소됐으며 2019년 겨울방학 중에 철거 예정입니다.
	인천연성초등학교	인천광역시 연수구 원인재로 116 (동춘동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 26.6㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 창고동의 창고입니다. 2019년 겨울방학 중에 철거 예정입니다.
	인천연화초등학교	인천광역시 연수구 원인재로 150 (연수동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 278.5㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 본관 1층 급식소 천장, 급식소 화장실 천장입니다. 다목적강당 및 급식소 증축공사 시행시 철거예정입니다.
	인천용유초등학교	인천광역시 중구 남북로 87 . 4 인천 용유초등학교 (남북동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 174㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 창고동입니다.
	인천용일초등학교	인천광역시 미추홀구 인주대로 244 (용현동, 용일초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 91.8㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 본관 실습실입니다.
	인천중앙초등학교	인천광역시 연수구 새말로 153 (연수동, 중앙초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 2017년 무석면 학교 인증을 받았지만, 2018년 검증 결과 A동 4층 음악실 천장에서 석면 자재가 102㎡ 추가로 확인돼 2018년 11월 무석면 인증 취소됐습니다. 2019년 겨울방학 중에 석면 철거 예정입니다.
	인천천마초등학교	인천광역시 서구 서달로 58-5 (석남동, 인천천마초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 2015년 무석면 인증을 받았으나, 2018년 검증 결과 석면 자재가 14.8㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 본관 속직실임구 및 샤워장입니다. 2018년 11월 무석면 인증이 취소됐고 2019년 겨울방학 중에 석면 철거 예정입니다.
	인천해양과학고등학교	인천광역시 연수구 능허대로 71 (옥련동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 400㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 급식소 천장입니다. 급식소 개선공사시 철거예정입니다.
	인천화전초등학교	인천광역시 계양구 효서로303번길 8 (작전동, 인천화전초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 감사원 의뢰 검증 결과 별관 3층 연결통로에서 석면 자재가 확인됐습니다.
	인하대학교사범대학부속중학교	인천광역시 미추홀구 재남이길123번길 29 (학익동, 인하사범대학부속중학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 508㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 본관 지하층 복도 및 화장실입니다.
	제물포고등학교	인천광역시 중구 자유공원로 58-9 (전동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 112.52㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 체육관동 역사실 및 조정실입니다.
	제물포여자중학교	인천광역시 남구 인주대로470번길 20 (주안동, 제물포여자중학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 404㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 1급식소입니다.
	하점초등학교	인천광역시 강화군 하점면 강화대로 1190 (하점면, 하점초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 2017년 1월 11일 무석면 인증을 받았지만, 석면 자재가 추가 발견돼 2018년 12월 4일 무석면 인증 취소됐습니다.
강원	남산초등학교	강원도 홍천군 홍천읍 연봉로 17-9(홍천읍, 남산초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 추가로 확인됐습니다. 위치는 본관 1층 보건실과 다목적실 1층 기구보관실입니다.
	대포초등학교	강원도 속초시 동해대로 3797 (대포동, 대포초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 2017년 석면 자재를 전부 제거하고 무석면 학교가 됐지만, 2018년 검증 결과 본관 1층 예절실에서 석면이 64.8㎡ 추가로 확인돼 무석면 인증이 취소됐습니다.
	부론중학교	강원도 원주시 부론면 부귀로 35 (부론면, 부론중고등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 석면 자재를 전부 제거하고 무석면 학교가 됐지만, 2018년 검증 결과 교육정보실과 음악실에서 석면이 101.1㎡ 추가로 확인돼 무석면 인증이 취소됐습니다.
	상동고등학교	강원도 영월군 상동읍 태백산로 3147 (상동읍, 상동중학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재를 전부 제거하고 2016년 무석면 학교가 됐지만, 2018년 검증 결과 별관동 창고, 교사동 1층, 교사동 2층에서 석면이 86.76㎡ 추가로 확인돼 2019년 2월 무석면 인증이 취소됐습니다.
	서석중학교	강원도 홍천군 서석면 구룡령로 2570 (서석면, 서석중고등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 2016년 석면 자재를 전부 제거하고 무석면 학교가 됐지만, 2018년 검증 결과 2층 음악실과 3층 컴퓨터실에서 석면이 추가로 확인돼 무석면 인증이 취소됐습니다.
	원주금영회계고등학교	강원도 원주시 부론면 부귀로 35 (부론면, 부론중고등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 석면 자재를 전부 제거하고 무석면 학교가 됐지만, 2018년 검증 결과 교육정보실과 음악실에서 석면이 101.1㎡ 추가로 확인돼 무석면 인증이 취소됐습니다.
	임당초등학교병설유치원	강원도 양구군 동면 금강산로 1673 . 임당초등학교병설유치원 (동면)	오류가 확인된 학교입니다. 2014년 무석면 인증을 받았지만 2018년 검증 결과 석면이 93.03㎡ 추가 확인돼 2019년 1월 무석면 인증이 취소됐습니다.
	가람중학교	경기도 고양시 덕양구 화신로 122 (행신동, 가람중학교)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 석면 자재가 67.5㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 보건실입니다.
경기	가림초등학교	경기도 광명시 금당로 11-7 . 가림초등학교 (하안동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 216.9㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 3층 여교사 휴게실, 학부모 상주실, 샤워실 등 총 14곳입니다.
	갈매초등학교	경기도 의왕시 갈미로 27 (내손동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 추가로 확인됐습니다. 위치는 5층 계단실입니다.
	갈천초등학교	경기도 화성시 향남읍 발안로 701-23 (향남읍, 갈천초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 2015년 교육부 의뢰 검증 결과 석면 텍스로 말았던 방습실 천장이 무석면 자재인 석고 보드로 확인됐습니다.
	검바위초등학교	경기도 시흥시 수인로3247번길 59 . 검바위초등학교 (은행동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 추가로 확인됐습니다. 위치는 방풍실입니다.
	경안고등학교	경기도 안산시 단원구 당곡로 93 . 경안고등학교 (고잔동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 140.4㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 음악실입니다.
	경화여자중학교	경기도 광주시 수하길11번길 43 (송정동, 경화여자중학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 추가로 확인됐습니다. 위치는 체육교실입니다. 이후 석면 제거 공사를 해 현재는 무석면 건물입니다.

경기	계수초등학교	경기도 시흥시 계수로 203 (계수동.계수초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 추가로 확인됐습니다. 위치는 한울반, 교무실, 봉우리반, 보건실, 돌봄교실입니다.
	고잔초등학교	경기도 안산시 단원구 적금로 182 . 고잔초등학교 (고잔동.고잔초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 42㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 본관 1층 속직실입니다.
	관산초등학교	경기도 안산시 단원구 원선로 68 (초지동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 27㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 본관 2층 복도 일부입니다. 이후 제거 공사를 해 현재는 무석면 건물입니다.
	광명북고등학교	경기도 광명시 시청로 127 (철산동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 113.9㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 컴퓨터실입니다.
	군포중학교	경기도 군포시 금당로124번길 19 (당동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 추가로 확인됐습니다. 위치는 도서관입니다.
	공평초등학교	경기도 연천군 청산면 공평로45번길 52 . 52 (청산면.공평초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 구역으로 표기되었던 교사동 1층 유치원 교실이 무석면으로 확인됐습니다.
	귀북유치원	경기도 의정부시 녹양로18번길 16 (가능동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 456㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 고운반, 예쁜반, 행복하반, 조리실, 화장실, 복도입니다.
	금광중학교	경기도 성남시 중원구 황송로 25 . 금광중학교 (금광동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 42.75㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 옥탑입니다.
	남수원초등학교	경기도 수원시 권선구 경수대로235번길 24 (세류동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 33.75㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 과학준비실입니다.
	내동중학교	경기도 부천시 오정구 삼작로108번길 53 (내동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 추가로 확인됐습니다. 위치는 교사동 3층 일부(11실), 5층 전체(17실)입니다.
	대신고등학교	경기도 여주시 대신면 여양로 1196 . 대신고등학교 (대신면)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 15㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 옥탑층입니다. 2018년 1월 석면 제거 공사를 해 현재 해당 구역은 무석면입니다.
	덕양중학교	경기도 고양시 덕양구 중앙로176번길 18-29 (화전동)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 석면 자재가 추가로 확인됐습니다. 위치는 도서실, 가사실입니다. 이후 석면 제거 공사를 해 현재 무석면입니다.
	도암초등학교	경기도 이천시 신둔면 증신로 550 (신둔면.도암초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 추가로 확인됐습니다. 위치는 교실(5실), 교장실, 당직실입니다.
	매류초등학교	경기도 여주시 능서면 양화로 592 (능서면.매류초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 감사원 의뢰 검증 결과 무석면 구역인 줄알앗던 급식소 1층 식당에서 석면이 검출됐습니다.
	명인초등학교	경기도 수원시 장안구 대평로52번길 21 (정자동.명인초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 471.2㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 교장실, 방송실, 도서관, 유치원(화장실, 창고), 1층 우측 계단입니다.
	백영고등학교	경기도 안양시 동안구 관평로 94 (평촌동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 213㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 교직원 식당, 창고입니다.
	분당중학교	경기도 성남시 분당구 황새울로 4 (정자동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 374.18㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 기약실, 음악실, 방송실, Weeclass입니다.
	사우고등학교	경기도 김포시 김포대로 824 . 사우고등학교 (사우동.사우고등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 7.29㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 청소년 휴게실입니다.
	상리초등학교	경기도 광주시 곤지암읍 평촌길 30-28 . 상리초등학교 (곤지암읍)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 추가로 확인됐습니다. 위치는 유치원(4살-새싹반, 꿈틀반, 꿈틀반, 별들반)입니다.
	삼성초등학교	경기도 안양시 만안구 경수대로 1240 (석수동.삼성초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 17㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 정보자료실(서버실)입니다. 이후 제거 공사를 해 현재는 무석면 건물입니다.
	상원초등학교	경기도 성남시 중원구 은행로 6(은행동.상원초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 236.45㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 교실, 후관 화장실입니다.
	석천중학교	경기도 부천시 원미구 계남로 71 (상동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 추가로 확인됐습니다. 위치는 2~5층 연결 통로입니다.
	선부초등학교	경기도 안산시 단원구 달미로 24 . 선부초등학교 (선부동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 237.6㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 본관 1층 도서실입니다.
	성남신흥초등학교	경기도 성남시 수정구 공원로436번길 17 . 성남신흥초등학교 (신흥동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 60.28㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 4층 연구실, 방송실입니다.
	소사벌초등학교	경기도 평택시 동부공원로 59 (비전동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 추가로 확인됐습니다. 위치는 본관 1층 창고, 속직실입니다.
	송원중학교	경기 수원시 장안구 송정로21번길 42 (송죽동.송원중학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 699.3㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 3학년 1반, 3학년 2반, 3학년 3반, 3학년 4반, 3학년 5반, 교무실, 남자탈의실, 제 2음악실, 복도입니다.
	송호초등학교	경기도 안산시 단원구 한양대학로 183 (고잔동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 19.7㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 1층 창고, 시청각실 창고입니다.
	수원초등학교	경기도 수원시 팔달구 팔달로110번길 26 . 수원초등학교 (고등동.수원초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 230㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 도서실입니다.
송신여자고등학교	경기도 성남시 중원구 황송로77번길 34 (금광동.송신여자중고교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 91.53㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 4동 옥탑층입니다.	
시흥은행중학교	경기도 시흥시 은행로144번길 36 . 시흥은행중학교 (은행동.시흥은행중학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 추가로 확인됐습니다. 위치는 4층 음악실입니다.	
시흥중학교	경기도 시흥시 욱구천동로374번길 39 (정왕동.시흥중학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 추가로 확인됐습니다. 위치는 교장실, 행정실입니다.	

경기	인양공업고등학교	경기도 안양시 만안구 양화로28번길 69 . 인양공업고등학교	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 3583㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 복지관동 제과재활실, 스낵케아실, 휘트니스센터, 체육관, 기계실 및 비전홀 학습실, 여학전용실, 악기보관실, 합주연주실 등 총 30곳입니다.
	안양부흥중학교	경기도 안양시 동안구 달안로 25 . 안양부흥중학교 (비산동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 1284.25㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 음악실, 기술실, 상담실, 미술실, 3학년 탈의실, 교실(10실), 복도입니다.
	안양시초등학교	경기도 안양시 만안구 양화로37번길 32 (안왕동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 8.4㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 창고입니다.
	안양디지털고등학교	경기도 성남시 분당구 불정로386번길 35 (서현동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 280㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 학생식당, 당직실 입구, 교사 2호동 4층 재료실입니다.
	연무초등학교	경기도 수원시 팔달구 창룡대로103번길 60 (매항동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 1332.21㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 방과후교실1,2,3, 도서실, 과학실, 국악실, 행정실, 실과실, 교장실, 1층 복도(일부), 유치원 원우실, 창고, 지하복도입니다.
	영동중학교	경기도 수원시 영통구 영통로 225 영동중학교 (신동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 210㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 일반교실, 평생교육실, 식당, 지붕층 물탱크실, 지하물탱크실입니다.
	영신유치원	경기도 남양주시 와부읍 덕소로97번길 32 (와부읍)	오류가 확인된 학교입니다. 2015년 교육부 의뢰 검증 결과 3층 교실에 있는 일부 무석면 텍스도 석면 면적에 포함된 것으로 확인됐습니다. 2018년 10월 석면 지도 수정 요청 완료했습니다.
	영화초등학교	경기도 수원시 장안구 경수대로 838 (조원동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 33㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 교사연구실입니다.
	용마초등학교	경기도 용인시 처인구 금학로 471-1 (마평동, 용마초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 감사원 의뢰 검증 결과 무석면 구역인줄 알았던 신관 5층 복도에서 석면이 검출됐습니다.
	용호초등학교	경기도 군포시 용호2로 12 . 용호초등학교 (당동, 용호초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 추가로 확인됐습니다. 위치는 방송실입니다.
	원덕초등학교	경기도 양평군 양평읍 원덕축전길 180 . 원덕초등학교 (양평읍, 원덕초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 24㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 사택 지붕입니다.
	원미고등학교	경기도 부천시 원미구 목산로 48 (중동, 원미고등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 추가로 확인됐습니다. 위치는 숙직실입니다.
	의정부초등학교	경기도 의정부시 동일로522번길 30 (신곡동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 159.9㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 도서실, 전산실입니다.
	일산국제컨벤션고등학교	경기도 고양시 일산서구 고봉로 133 (주엽동)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 석면 자재가 90.2㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 숙직실, 창고, 문서고, 동아리실입니다.
	일죽초등학교	경기도 안성시 일죽면 주래본죽로 72 (일죽면, 일죽초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 414㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 급식실 식당입니다.
	장곡고등학교	경기도 시흥시 장곡로70번길 8 (장곡동, 장곡고등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 추가로 확인됐습니다. 위치는 동아리실, 보건실, 여자 교직원 휴게실, 식플창고입니다.
	장평초등학교	경기도 용인시 처인구 백안면 한택로 446 . 장평초등학교 (백안면, 장평초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 감사원 의뢰 검증 결과 무석면 구역인줄 알았던 본관 2층 과학실, 어학실에서 석면이 검출됐습니다.
	장호원중학교	경기도 이천시 장호원을 소재로 27-15 . 장호원중학교 행정실 (장호원을)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 추가로 확인됐습니다.
	정천중학교	경기도 수원시 팔달구 정자천로32번길 11 (화서동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 137.7㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 음악실2입니다.
	중산중학교	경기도 고양시 일산동구 탄릉로 361 (중산동, 중산중학교)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 석면 자재가 575.42㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 2층 복도, 2층~5층 본관과 신관 연결통로입니다.
	중원초등학교	경기도 성남시 중원구 사기막골로31번길 46 (상대원동, 중원초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 66㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 방송실입니다.
	청계초등학교	경기도 과천시 꿈보람길 34 (별양동, 청계초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 141㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 복도입니다.
	초월초등학교	경기도 광주시 초월읍 산수로 523 . 초월초등학교 (초월읍)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 추가로 확인됐습니다. 위치는 교장실입니다. 이후 석면 제거 공사를 해 현재는 무석면 건물입니다.
	평일초등학교	경기도 평택시 평남로 626 . 평일초등학교 (합정동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 추가로 확인됐습니다. 위치는 2층~4층 본관 후관 연결 통로 일부입니다. 이후 석면 제거 공사를 해 현재는 무석면 건물입니다.
	평택초등학교	경기도 평택시 원평2로 4 (평택동, 평택초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 10㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 후관 3층 창고입니다.
	하성초등학교	경기도 김포시 하성면 애기봉로 857 . 하성초등학교 (하성면)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 251㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 특별교실, 상담실, 체력단련실입니다.
	하원초등학교	경기도 성남시 중원구 광명로 396 (금광동, 하원초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 66㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 보건실입니다.
	하중초등학교	경기도 시흥시 하중로209번길 10 (하중동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 추가로 확인됐습니다. 위치는 숙직실, 2층 샤워실입니다.
	함현고등학교	경기도 시흥시 역전로 463 . (정왕동, 함현고등학교) (정왕동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 추가로 확인됐습니다. 위치는 2층 여직원 화장실입니다.
	호원고등학교	경기도 의정부시 망월로 56 (호원동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 10.8㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 체육관 준비실입니다.
	화정중학교	경기도 고양시 덕양구 화신로 343 (화정동, 화정중학교)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 석면 자재가 61.92㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 5층 강당입니다.

경기	화진초등학교	경기도 연천군 군남면 청정로 2289 . 화진초등학교 (군남면)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 구역으로 표기되었던 도서실이 무석면으로 확인됐습니다. 현재는 무석면 건물입니다.
경남	가야초등학교	경상남도 함안군 가야읍 충무길 54 (가야읍, 가야초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 47.7㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 방송실입니다.
	거제고등학교	경상남도 거제시 아주로3길 61 . 거제고등학교 (아주동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 12.9㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 기숙사 5층 계단실2입니다.
	경남간호고등학교	경상남도 산청군 생비량면 지리산대로4763번길 89-15 (생비량면)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 188㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 별관 3층 도서실, 계단실입니다. 현재는 해당 구역 석면 철거 완료한 상태입니다.
	고성동중학교	경상남도 고성군 거류면 당동1길 59-14. 고성동중학교 (거류면)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 추가로 확인됐습니다. 위치는 본관 2층 피타고라스 실입니다.
	고성중학교	경상남도 고성군 고성을 송학고분로 117 (고성읍)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 추가로 확인됐습니다. 위치는 본관 2층 계단실과 창고입니다.
	고성초등학교	경상남도 고성군 고성을 성내로 85 . 고성초등학교 (고성읍, 고성초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 추가로 확인됐습니다. 위치는 급식실 식품창고입니다.
	군북고등학교	경상남도 함안군 군북면 사군로 1558 (군북면, 군북고등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 822.08㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 본관 3층과 별관 2층,3층입니다.
	군북초등학교	경상남도 함안군 군북면 덕대길 26-16 (군북면, 군북초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 64.8㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 방송실입니다.
	남지중학교	경상남도 창원군 남지읍 낙동로 411-5 (남지읍)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 66.6㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 음악실입니다.
	대방초등학교	경상남도 사천시 각산로 88 (서동,대방초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 2014년 무석면 학교 인증을 받았으나, 2018년 검증 결과 급식소에서 석면 자재가 274㎡ 추가로 확인돼 2019년 2월 무석면 인증이 취소됐습니다.
	대산중학교	경상남도 함안군 대산면 대산중앙로 102-2 (대산면, 대산중학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 356.4㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 음악실, 미술실, 영어실입니다.
	대우초등학교	경상남도 거제시 아주로3길 63 . 대우초등학교 (아주동, 대우초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 14.91㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 본관 1층 일출반 영 계단실입니다.
	대흥초등학교	경상남도 고성군 대가면 대가로 443-18 (대가면, 대흥초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 추가로 확인됐습니다. 위치는 창고 위 입니다.
	동해초등학교	경상남도 고성군 동해면 동해로 1585 .동해초등학교(동해면)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 추가로 확인됐습니다. 위치는 본관 1층 휴게실, 도서실입니다.
	동해초등학교병설유치원	경상남도 고성군 동해면 동해로 1585 . 동해초등학교 (동해면)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 추가로 확인됐습니다. 위치는 유치원과 유치원 창고입니다.
	밀양동강중학교	경상남도 밀양시 산내면 송백2길 26 (산내면, 밀양동강중학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 318㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 아동센터 지붕입니다.
	부곡초등학교	경상남도 창원군 부곡면 원동길 16 . 부곡초등학교 (부곡면)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 129.6㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 보건실, 창의인성실입니다.
	사봉초등학교	경상남도 진주시 사봉면 사군로 99 . 사봉초등학교 (사봉면, 사봉초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 추가로 확인됐습니다. 위치는 본관 2층 복도 천장입니다.
	산청초등학교	경상남도 산청군 산청읍 꽃봉산로79번길 43 (산청읍, 산청초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 93.1㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 역사관입니다.
	산청초등학교병설유치원	경상남도 산청군 산청읍 꽃봉산로79번길 43 . 산청읍	오류가 확인된 학교입니다. 2015년 1월 무석면 학교 인증을 받았지만, 2018년 검증 결과 석면 자재가 440㎡ 추가로 확인돼 2019년 2월 무석면 인증 취소됐습니다.
	삼가중학교	경상남도 합천군 삼가면 삼가로 364 (삼가면, 삼가중학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 추가로 확인됐습니다. 위치는 급식소 3층 계단 천장, 급식소 직원 화장실입니다.
	신명초등학교	경상남도 양산시 신명로 108 . 신명초등학교 (평산동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 107.36㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 본관 1층 연결 복도, 숙직실 현관, 본관 2층 탈의실2, 창고, 화장실 앞 복도입니다. 현재 해당 구역은 석면 제거를 완료한 상태입니다.
	아라초등학교	경상남도 함안군 가야읍 함안대로 491 (가야읍, 아라초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 2015년 교육부 의뢰 검증 결과 3층 영어교실(88.2㎡)이 석면으로 확인됐습니다.
	아주초등학교	경상남도 거제시 탐곡로4길 24 (아주동, 아주초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 515.7㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 별관 1층 2학년 6반 교실, 2학년 6반 교실 앞 복도, 별관 2층 4학년 연구실, 4학년 1반 교실, 4학년 2반 교실, 4학년 3반 교실, 3학년 6반 교실, 별관 2층 일부 복도입니다.
	오비초등학교	경상남도 거제시 연초면 오비5길 21 (연초면)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 구역인줄 알았던 강당 내 일부분(146.3㎡)이 무석면으로 확인됐습니다.
	웅주초등학교	경상남도 합천군 웅주면 황계폭포로 1146 . 웅주초등학교 (웅주면)	오류가 확인된 학교입니다. 도서실 리모델링 공사 중 제거한 천장의 석면 6.97㎡가 반영되어 있지 않았습니다.
	유어초등학교	경상남도 창원군 유어면 마수원길 39 (유어면, 유어초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 10.5㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 유치원 조리실과 화장실입니다.
유원초등학교	경상남도 함안군 칠원읍 유원길 37-1 (칠원읍, 유원초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 6.2㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 가스 저장소입니다.	
의령고등학교	경상남도 의령군 의령읍 백산로3길 4 . 의령고등학교 (의령읍)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 130㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 보건실과 학습도움실입니다.	

경남	장유초등학교	경상남도 김해시 능동로 190 (무계동.장유초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 154㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 상담실, 보건실입니다.
	적중초등학교	경상남도 합천군 적중면 상중부외길 115 (적중면.적중초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 20.53㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 식당 무대입니다.
	좌삼초등학교	경상남도 양산시 상북면 수서로 275-16 (상북면.좌삼초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 101㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 본관 2층 도서실입니다. 현재 해당 구역은 석면 제거를 완료한 상태입니다.
	진주동명중학교	경상남도 진주시 대신로 454-25 (초전동.진주동명중)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 33.7㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 본관 1층 보건실입니다.
	창선고등학교	경상남도 남해군 창선면 창선로 97-12 (창선면)	오류가 확인된 학교입니다. 139㎡ 인줄 알았던 간사 사택의 석면 면적이 129㎡로 확인됐습니다.
	창원고등학교	경상남도 창원시 의창구 태복산로 45 (도계동.창원고등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 76㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 체육관동 음악실입니다.
	창원남고등학교	경상남도 창원시 성산구 창원대로 813 . 창원남고등학교 (외동)	오류가 확인된 학교입니다. 2015년 교육부 의뢰 검증 결과 2층 도서관 천장이 석면으로 확인됐습니다.
	철서초등학교	경상남도 함안군 철서면 청계2길 9 (철서면.철서초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 190.35㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 별관 2층 복도 및 화장실입니다.
	철서초등학교이영분교장	경상남도 함안군 칠북면 온천로 63 철서초등학교 이영분교장	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 23.4㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 방송실입니다.
	칠원초등학교	경상남도 함안군 칠원읍 성내길 32 (칠원읍)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 18.9㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 별관 현관, 교사연구실, 급식소입니다.
	한아름유치원	경상남도 거제시 중곡2로 38 (고현동) 한아름유치원	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 15㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 1층 여자화장실입니다.
	한얼중학교	경상남도 김해시 진영읍 진영로265번길 9-8 . 한얼중학교 (진영읍)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 168㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 도서실, 숙직실입니다.
	함성중학교	경상남도 함안군 함안면 함안대로 105-2 . 함성중학교 (함안면)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 67.5㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 과학실입니다.
	함포고등학교	경상남도 창원시 마산합포구 무학로 458 (교방동.함포고등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 본관 1층 행정실장실에서 16.8㎡, 교장실에서 67.5㎡의 석면 자재가 추가로 확인됐습니다.
	해인초등학교	경상남도 합천군 가야면 치인3길 8 (가야면.해인초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 20.53㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 외부 가스 창고 슬레이트 지붕입니다.
경북	문경중학교	경상북도 문경시 중앙로 242 (흥덕동.문경중학교)	오류가 확인된 학교입니다. 2015년 교육부 의뢰 검증 결과 급식실 천장이 석면자재로 추가로 확인됐습니다.
	신기초등학교	경상북도 구미시 신비로3길 37-8 . (신평동.신기초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 2015년 교육부 의뢰 검증 결과 석면구역인 숙직실이 지도상에서 누락된 것으로 드러나 수정됐습니다.
	현대유치원	경상북도 경주시 용당로92번길 43-9 (황성동.현대유치원)	오류가 확인된 학교입니다. 2015년 교육부 의뢰 검증 결과 석면구역인 교실(나리반, 햇살반, 바다반)이 지도상에서 누락된 것으로 드러나 수정됐습니다.
전북	군산중앙고등학교	전라북도 군산시 성산면 군장대길 13 (성산면)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 추가로 확인됐습니다.
	나주북초등학교	전라남도 나주시 청암길 47-23 (청동.나주북초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 2015년 교육부 의뢰 검증 결과 석면 구역인줄 알았던 1층 청동행복반이 무석면으로 확인됐습니다.
	만경여자고등학교	전라북도 김제시 만경읍 만경로 823 . 만경여자고등학교 (만경읍.만경여중)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 148㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 급식실입니다.
	목포고등학교	전라남도 목포시 산정로224번길 11 (용당동)	오류가 확인된 학교입니다. 2015년 교육부 의뢰 검증 결과 강당동 1층 좌측 창고가 석면 구역으로 확인됐고, 석면 구역인줄 알았던 별관동 3층 생물실이 무석면으로 확인됐습니다.
	배영고등학교	전라북도 정읍시 동학로 243 . 배영고등학교 (흑암동)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 65㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 옥상 출입구입니다.
	변산초등학교	전라북도 부안군 변산면 지서1길 11 (변산면.변산초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 추가로 확인됐습니다. 위치는 화장실 창고입니다. 이후 제거 공사를 해 현재는 무석면 건물입니다.
	오천초등학교	전라북도 진안군 진안읍 죽산로 5 (진안읍.오천초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 교실 한 곳의 천장 석면 텍스 곁에 무석면 텍스가 부착되어있어 해당 교실이 석면 지도에 누락되어있었습니다. 이후 해당 석면 천장재를 철거한 상태입니다.
	장수고등학교	전라북도 장수읍 장수읍 장천로 254-16. 장수고등학교(장수읍)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 40.5㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 행정실입니다. 이후 제거 공사를 해 현재는 무석면 건물입니다.
	전주신흥고등학교	전라북도 전주시 완산구 서원로 399 . 전주신흥고등학교 (중화산동1가)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 추가로 확인됐습니다. 위치는 강당입니다.
	전주풍남초등학교	전라북도 전주시 완산구 권원왕궁로 16 (남노송동) 507-1	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 322.32㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 (구)급식실, 휴게실, 영양사실, 창고입니다.
	푸른꿈고등학교	전라북도 무주군 안성면 진성로 2312-9 (안성면.푸른꿈고등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 추가로 확인됐습니다. 위치는 관사 화장실과 주방 천장입니다. 이후 제거 공사를 해 현재는 무석면 건물입니다.
흥덕초등학교	전라북도 고창군 흥덕면 흥덕초등길 13 . 흥덕초등학교 (흥덕면.흥덕초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 223㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 식생활관입니다.	
충북	보은상산초등학교	충청북도 보은군 보은읍 보은로 109-6 (보은읍)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 석면 자재가 10.48㎡ 추가로 발견되었습니다. 위치는 환풍구입니다.

충북	보은정보고등학교	충청북도 보은군 보은읍 성주길 27 . 보은정보고등학교 (보은읍)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 석면 자재가 59.14㎡ 추가로 발견되었습니다. 위치는 복도와 계단실입니다.
	보은중학교	충청북도 보은군 보은읍 뱃들로 55-23 (보은읍.보은중학교)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 석면 자재가 4㎡ 추가로 발견되었습니다. 위치는 창고와 복도입니다.
	상신초등학교	충청북도 진천군 이월면 신정길 15 (이월면)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 석면 자재가 95.22㎡ 추가로 발견되었습니다. 위치는 도서실입니다.
	영동고등학교	충청북도 영동군 영동읍 계산로 122 (영동읍)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 석면 자재가 8.35㎡ 추가로 발견되었습니다. 위치는 기숙사 4층 화장실입니다.
	영동산업과학고등학교	충청북도 영동군 영동읍 학산영동로 1213 (영동읍)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 석면이 54㎡ 추가로 발견되었습니다. 위치는 방송실 및 휴게실입니다.
	제천중앙초등학교	충청북도 제천시 고암로 7 (청전동.중앙초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 석면이 120㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 지하 1층 창고입니다.
	진천여자중학교	충청북도 진천군 진천읍 덕금로 65-16 (진천읍.진천여자중학교)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 복도와 가사실에서 석면 자재가 225.6㎡ 추가로 발견됐고, 창고에서는 석면 면적이 4.62㎡에서 감소했습니다.
	충북생명산업고등학교	충청북도 보은군 보은읍 자영고길 10 . 충북생명산업고등학교 (보은읍)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 석면 자재가 156.11㎡ 추가로 발견되었습니다. 위치는 양계사 실험실과 양계사 준비실입니다.
	탄금중학교	충청북도 충주시 우복로 56 . 탄금중학교 (철금동)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 180㎡ 추가로 발견되었습니다. 위치는 행정실, 보건실, 교장실입니다.
	탄부초등학교	충청북도 보은군 탄부면 덕동벽지길 13 . 탄부초등학교 (탄부면)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 석면 자재가 6.55㎡ 추가로 발견되었습니다. 위치는 소모품 창고입니다.
	학산초등학교병설유치원	충청북도 영동군 학산면 서산동길 12-9 . 학산초등학교병설유치원 (학산면.학산초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 석면이 11.76㎡ 추가로 발견되었습니다. 위치는 주방입니다.
	황간초등학교	충청북도 영동군 황간면 남성1길 25 (황간면.황간초등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 석면 자재가 31.5㎡ 추가로 발견되었습니다. 위치는 보건실입니다.
회인초등학교	충청북도 보은군 회인면 회인로1길 10-8 . 회인초등학교 (회인면)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 검증 결과 석면 자재가 18㎡ 추가로 발견되었습니다. 위치는 숙직실 전실, 계단실, 식품 창고, 소모품 창고입니다.	
세종	세종여자고등학교	세종특별자치시 조치원을 봉산로 16 . 세종여자고등학교	오류가 확인된 학교입니다. 2015년 교육부 의뢰 검증 결과 본관 1층, 후관 1층, 2층, 3층 표시 누락이 확인됐지만, 이후 2017년 해당 부분 철거를 통해 현재는 석면건축물에서 제외됐습니다.
	세종하이텍고등학교	세종특별자치시 부강면 문곡달미길 6 (부강면, 세종하이텍고등학교)	오류가 확인된 학교입니다. 석면 자재가 81 ㎡ 추가로 확인됐습니다. 위치는 기계과건물 2층 강당계단실 천장입니다.
제주	제주영지학교	제주특별자치도 제주시 간월동로3길 15 (이도이동)	오류가 확인된 학교입니다. 2018년 겨울방학 때 석면 제거를 하면서 누락된 석면 구역(2층 신구관 연결 통로 78.46㎡)을 확인했습니다. 이후 해당 부분을 철거해 현재는 무석면 학교입니다.