

□ 지반침하 고위험지역 선정 대상(서울특별시)

연번	시도	시군구	구간(주소)	연장(m)	선정사유	비고	
1	서울특별시	강남구	인주로(압구정동 477 ~ 개포동 1282-5)	6,700	지반침하사고 발생 빈도 높음		
2	서울특별시	강남구	선릉로(구룡마을입구교차로 ~ 압구정동 507)	6,320	지반침하사고 발생 빈도 높음		
3	서울특별시	구로구	서울특별시 고척동 76-368	80	관로 구간 토사 유실로 인한 노 로 침하		
4	서울특별시	구로구	서울특별시 구로동 712-8	30	관로 구간 토사 유실로 인한 노 도 침하		
5	서울특별시	구로구	구로구 고척동 76-74 ~ 구로구 고척동 77-5	290	노후 하수관로 매설		
6	서울특별시	광진구	자양1·2동 일대 등	5,029	침수구간		
7	서울특별시	광진구	구의1동 일대(구의동 640-6 등)	4,529			
8	서울특별시	광진구	구의2동 일대(구의동 75-1 등)	1,354			
9	서울특별시	광진구	능동·군자동 일대(군자동 49-1 등)	2,232			
10	서울특별시	광진구	화양동 일대(화양동 37-82 등)	1,846			
11	서울특별시	광진구	광장동 188-2번지 일원	100		지하개발 공사장 주변	
12	서울특별시	광진구	자양4동 43-44번지 전통시장 공영주차장	200			
13	서울특별시	광진구	자양4동 72-1번지 일원	70			
14	서울특별시	광진구	구의1동 252-95번지 일원	70			
15	서울특별시	광진구	구의1동 246-10번지 일원	100			
16	서울특별시	광진구	자양4동 57-153번지 일원	250			
17	서울특별시	광진구	자양4동 8-8번지 일원	200			
18	서울특별시	광진구	자양2동 680-63번지 일원	840			
19	서울특별시	광진구	구의2동 63-7 외 2필지 일원	240			
20	서울특별시	광진구	화양동 111-117번지 일원	500			
21	서울특별시	광진구	화양동 18-12번지 일원	130			
22	서울특별시	광진구	중곡4동 93-13 외 6필지 일원	100			
23	서울특별시	광진구	중곡1동 647-16 외 1필지 일원	60			
24	서울특별시	광진구	구의3동 587-6 외 5필지 일원	170			
25	서울특별시	광진구	중곡3동 695 오 2필지 일원	270			
26	서울특별시	광진구	강변역 2번출구 와 테크노마트 사이	120		지반침하 발생구간	
27	서울특별시	광진구	자1양동 621번지 일원	140			
28	서울특별시	금천구	가산동 343-8 ~ 가산동 481-11	1,967	침수취약구간		
29	서울특별시	금천구	가산동 535-155 ~ 가산동 459-5	478	침수취약구간		
30	서울특별시	금천구	가산동 547-81 ~ 가산동 371-12	478	침수취약구간		
31	서울특별시	금천구	가산동 557-4 ~ 가산동 356-5	350	침수취약구간		
32	서울특별시	금천구	가산동 6801 ~ 가산동 505-3	2,380	침수취약구간		
33	서울특별시	금천구	가산동 327-18 ~ 가산동 569-21	250	침수취약구간		
34	서울특별시	금천구	시흥동 911 ~ 시흥동 930-56	520	지반침하 발생 이력		
35	서울특별시	노원구	광운로2나길	335	찾은 지반침하 발생		
36	서울특별시	노원구	한글비석로20길, 덕릉로83길	575	찾은 지반침하 발생		
37	서울특별시	마포구	고산16길 (서울시 마포구 대흥동 20-24 ~ 대흥동 22-45)	125	지반침하 다발 구역		
38	서울특별시	마포구	연남로1길 (서울시 마포구 연남동 564-37 ~ 연남동 567-34)	400	장기사용 상수도관		
39	서울특별시	성동구	성동구 도선동 35-2 ~ 성동구 마장동 470-1	1,150	동북선 공사현장	복광판 제외	
40	서울특별시	성동구	성동구 행당동 286-3 ~ 성동구 행당동 128-22	640	하수관거 공사완료 현장		
41	서울특별시	성동구	성동구 성수동1가 670-27 ~ 성동구 성수동1가 656-292	350	재개발 공사장 주변		
42	서울특별시	종로구	연건동 187-1 ~ 효제동 98	290	지하굴착 진행중인 굴착공사장 (굴착깊이 : 25.16m) 주변	차도	
				290			보도
43	서울특별시	종로구	효제동 69-7 ~ 효제동 103	141	지하굴착 진행중인 굴착공사장 (굴착깊이 : 37.86m) 주변	보도	
44	서울특별시	종로구	인사동 232 ~ 종로2가 9	105			차도
45	서울특별시	종로구	종로2가 11-1 ~ 종로2가 25	155	지하굴착 진행중인 굴착공사장 (굴착깊이 : 37.86m) 주변	보도	
46	서울특별시	종로구	종로2가 23 ~ 인사동 170	305			차도
				305		보도	
47	서울특별시	종로구	관훈동 192-13 ~ 견지동 95	200	지하굴착 진행중인 굴착공사장 (굴착깊이 : 12.71m) 주변	차도	
48	서울특별시	종로구	효자동 25 ~ 효자동 150	220	노후 지하시설물(30년 이상) 다 수 존재 및 공동조사 용역(22년 도) 시 공동 발견 구간	차도	
49	서울특별시	종로구	소격동 73 ~ 재동 12	420	노후 지하시설물(30년 이상) 다 수 존재 및 공동조사 용역(22년 도) 시 공동 발견 구간	차도	
				420			보도
50	서울특별시	종로구	재동 25-4 ~ 재동 109	220	노후 지하시설물(30년 이상) 다 수 존재 및 공동조사 용역(22년 도) 시 공동 발견 구간	차도	
				220			보도